

## Weitere / Löten

Bei modernen technischen Entwicklungen treten Probleme beim Verbinden der Metalle auf, die oft nur durch Hartlöten und Weichlöten gelöst werden können.

In solchen Fällen hat das Hartlöten unter Vakuum, Feinvakuum oder Schutzgas in den letzten Jahrzehnten an Bedeutung gewonnen.

Mit diesen Verfahren ist es möglich, Werkstücke verschiedener Querschnitte und beliebiger Form in Einzelteilen zu fertigen und in einem einfachen Arbeitsgang zu verbinden.